

INTRODUCTION

Déploiement de nouvelles pratiques de pré-désinfection dans les services de soins il y a un an
 Mise en place et diffusion de procédures dans chaque service

Objectif : Evaluer le respect et l'appropriation des nouvelles procédures

MATERIELS ET METHODES

Audit des bacs arrivant des services de soins et réceptionnés en stérilisation



Durée : une semaine

Moyen : grille d'audit composée de 20 items regroupés en 4 catégories :

- ✓ Bac de trempage
- ✓ Bain de trempage
- ✓ Fiche de liaison
- ✓ Préparation de l'instrumentation

RESULTATS

N = 47 bacs sur 16 services différents
 Détection de 80 non-conformités :



Principales non-conformités	%
Non rinçage du matériel	15%
Bain souillé	13%
Fiche de liaison incomplète	11%
Risque prion non complété	10%
Instrumentation non ouverte	10%
Volume de bain inapproprié	9%

DISCUSSION / CONCLUSION

Certaines non-conformités sont retrouvées de manière répétitive notamment des non-conformités en lien avec la fiche de liaison pourtant essentielle au bon traitement du matériel envoyé. Cependant certains services n'ont eu qu'un ou deux bacs audités sur cette période, ce qui ne permet pas une bonne représentativité des résultats.

Des rappels des règles de conformités de la pré-désinfection ont été effectuées à certains services jusqu'à réaliser de nouvelles sessions de formations, des réflexions ont été menées de façon conjointe afin de faciliter la pré-désinfection dans certains services.

Un nouvel audit devra être effectué afin d'évaluer l'efficacité des actions mises en place. Cet audit pourra notamment cibler plus spécifiquement certaines non-conformités, certains services ou encore un seuil de nombre de bacs à auditer par service.